

中部教区台風19号による被害調査

2019.10.14作成

No.	教会名・施設名	所在地	牧師・管理牧師等	状況
1	新生礼拝堂	長野県上高井郡 小布施町	伊藤司祭 大和孝執事	建物自体には被害はなし。信徒安否確認済み。新生病院スタッフの中には避難されている方もいらっしゃる模様。 千曲川に近いエリアは冠水している。
2	直江津聖上智教会	新潟県上越市	伊藤司祭	床下浸水。教会玄関まで水がきた。雨漏り。一部屋根の葺き替えが必要。
3	聖上智オリーブこども園	新潟県上越市	伊藤司祭 吉田敏子園長	床上浸水。すでに園職員総出で清掃消毒済み。
4	飯山復活教会	長野県飯山市	伊藤司祭 大和孝執事	納骨堂浸水。すでに牧師・信徒で清掃済み。聖堂まわりの教会庭は一面、植物や庭石に泥が付着した状態。 聖堂は無事。飯山の街が冠水したため、信徒宅も1件床上浸水。
5	長野聖救主教会	長野県長野市	土井司祭 大和玲執事	教会の建物は無事。信徒宅に被害あり。豊野、戸隠で停電中。
6	稲荷山諸聖徒教会	長野県千曲市	土井司祭	信徒1名が一時教会に避難。
7	軽井沢ショー記念礼拝堂	長野県北佐久郡 軽井沢町	土井司祭	教会、信徒宅等には特に被害なし。停電中。
8	上田聖ミカエル及諸天使教会	長野県上田市	江夏司祭	教会、信徒宅等には特に被害なし。
9	愛岐伝道区教会	愛知県・岐阜県		特に被害なし
10	上記以外の新潟伝道区教会	新潟県		特に被害なし